



Alcuni materiali fibrosi sporgenti dal materiale in fibrocemento

Onduline depositate al suolo, spezzate a seguito del crollo di parte della copertura del capannone in cui erano alloggiate le operazioni di trattamento meccanico biologico (TMB)

Frammento prelevato con verbale ARPAM n° 2022416/GRSS/2022



Onduline depositate al suolo, spezzate a seguito del crollo di parte della copertura del capannone in cui erano alloggiate le operazioni di trattamento meccanico biologico (TMB)

Alcuni frammenti di onduline caduti al suolo



Pavimentazione del reparto di trasporto su nastro dei rifiuti soli urbani indifferenziati, luogo dove si è sviluppato l'incendio. Le acque di spegnimento, al suolo, sono miste con i materiali crollati dal soffitto dell'immobile, costituito da onduline in fibrocemento



Nastro trasportatore
rifiuti da RSU

Reparto in cui sono alloggiati i
nastri trasportatori per la
manipolazione ed il trasporto
dei rifiuti durante le fasi
preliminari al trattamento
meccanico biologico (TMB)